

検査内容変更のご案内

200703

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、社内処理開始と伴に検査内容を変更させて頂きたくご案内致します。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

実施日 平成20年7月28日(月)ご依頼分より

検査項目および変更内容

| 案内書掲載頁 | 項目コード 統一コード | 検査項目 | 変更箇所 | 新 | 現 | 備考 |
|--------|----------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|------|
| 57 | 4464 5F015 | HBV-DNA定量 (リアルタイムPCR法) | 基準値 | 検出せず | 1.8未満* 増幅反応シグナル:検出せず | B 自社 |
| | | | 所要日数 | 2~5 | 5~6 | |
| | | | 報告様式 | 下表のとおり | | |

*単位: Log₁₀コピー/ml

ご注意 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては十分ご注意下さい。他項目との重複依頼は避けて下さい。

測定結果の報告様式

本検査の測定範囲下限値未満(1.8未満 Logコピー/mL)でも、HCV増幅反応シグナルを検出した場合は、コメントにて【下限値未満にてウイルスを検出しました。】と報告致します。検出されなければ【検出せず】と報告致します。

| | | 新 | 現 |
|-----|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.0 | 測定範囲 上限値以上 | 8.8以上 | 8.8以上 増幅反応シグナル:検出 |
| 8.8 | 測定範囲内 | 1.8~8.7 | 1.8~8.7 増幅反応シグナル:検出 |
| 6.0 | | 1.8未満 *下限値未満にてウイルス を検出しました。 | 1.8未満 増幅反応シグナル:検出 |
| 3.0 | 検出 | | |
| 1.8 | 検出せず | 検出せず | 1.8未満 増幅反応シグナル:検出せず |
| | 測定範囲 下限値未満 | | |

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

<http://www.medic-grp.co.jp>